گزارش خبر
NEWSREPORT
کد خبر: ۴۵۷۵۱۴
سه شنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ ۱۸:۵۵

مرگ جوان ۲۶ ساله بر اثر اتصال برق در کولر آبی

جوان ۲۶ ساله، در گلخانه‌ای واقع در بلوار نصر غربی بامداد امروز بر اثر برق‌گرفتگی با کولر آبی جان باخت.

به گزارش خبر روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز ساعت ۱:۳۲ دقیقه بامداد امروز یازدهم مرداد ماه طی تماس با سامانه ۱۲۵ و ابراز نگرانی شهروندان از رخ داد این حادثه سریعا آتش نشانان ایستگاه ۹ سازمان آتش‌نشانی شیراز راهی محل حادثه واقع در بلوار نصر غربی شدند.
با حضور آتش نشانان در محل مشاهده شد، اتصالی شدید برق به دلیل نقص فنی در کولر آبی در فضای یک گلخانه منجر به برق گرفتگی شدید جوان ۲۶ ساله شده است.
بلافاصله پس از حضور تیم امدادی با قطع کلی برق، ایمنی محل برقرار و فرد مذکور سریعا به خودروی اورژانس انتقال یافت.
متاسفانه براثر شدت حادثه این جوان ۲۶ ساله در دم جان باخت.
شهروندان برای حفظ ایمنی خود و همچنین استفاده بهینه از کولر لازم است هنگام خرید و استفاده از کولر آبی موارد زیر را درنظر داشته باشند:
از نصب کولر در فضاها و مکان‌هایی که احتمال سقوط داشته و یا به دلیل پیش‌آمدگی احتمال برخورد با افراد را دارد خودداری کنید.
از کولر دارای نشان استاندارد و دارای برچسب و رتبه انرژی بالاتر استفاده کنید.
نصب و راه‌اندازی کولر را صرفاً به سرویس‌کار مجاز و یا افراد دارای صلاحیت و مجوز واگذار کنید.
مسیر انشعاب و سیم‌کشی برق را کنترل نموده تا از صحت آن مطمئن شوید.
در هنگام نصب و راه‌اندازی کولر دقت نمایند به‌هیچ‌عنوان اتصالات آن سست نباشد.
نصب کلید محافظ جان مناسب در مسیر تغذیه برق کولر لازم و ضروری است.
در هنگام نصب کولر دقت کنند سیم اتصال زمین (ارت) حتماً نصب‌شده باشد . درصورتی‌که ساختمان فاقد سیم‌کشی ارت است، با افراد متخصص در این زمینه مشورت کنید.