کد خبر: ۵۳۶۲۴۰
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵ ۱۰:۲۷

آیا می‌دانید قطع کلید اصلی به‌تنهایی برای بی‌برق تلقی شدن خطوط و تجهیزات نیرو کافی نیست؟

مطابق ماده ۵، خطوط و تجهیزات نیرو زمانی بی‌برق تلقی می‌شوند که با نصب دستگاه ارت موقت، به زمین متصل شده باشند.<;br&#47>

به گزارش پایگاه خبری مشارکت، مطابق ماده ۵، خطوط و تجهیزات نیرو زمانی بی‌برق تلقی می‌شوند که با نصب دستگاه ارت موقت، به زمین متصل شده باشند.