

پاسخ دلایل وقوع حادثه معدن طبس تا ۱۰ روز آینده مشخص می شود

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: باتوجه به حادثه معدن طبس، در حال بررسی علت و چرایی این حادثه هستیم و تا ده روز آینده علت مشخص شود.

به گزارش خبرنگاران گروه صنعت و تجارت گزارش خبر، رضا علیزاده با اشاره به حادثه معدن طبس افزود: معدن طبس، معدن کاملاً خصوصی است و در آن زغال سنگ استخراج می شود. و این کار در این معدن کاملاً به شکل سنتی برداشت می شود.

وی با اشاره به اینکه که از بیش از ۲۰۰ معدن زغال سنگ در ایران فقط یک مورد دولتی است، بیان کرد: اندازه این معادن کوچک و متوسط است و معدن طبس جزو شش معدن بزرگ در کشور محسوب می شود؛ اما بر اساس استانداردهای جهانی جزو معادن کوچک حساب می شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در معادن استخراج ذغال سنگ به مرور گاز متان ایجاد می شود، گفت: در این معادن از طریق تهویه و دیگر امکانات، این گاز به خارج از معدن منتقل می شود و بعضاً حفره های بزرگی در این لایه ها وجود دارد که تحت فشار گاز متان هستند و وقتی کنده کاری انجام می شود دچار انفجار می شوند زیرا گاز متان با اکسیژن ترکیب شده است.

علیزاده در خصوص نظارت بر معدن هم افزود: ماده ۴۵۶ آیین نامه ایمنی معادن از سوی وزارت کار تصویب شده و موظف است اجرا و همچنین کنترل کند. متأسفانه این آئین نامه ها به درستی اجرا نمی شوند و نظارت کاملی در این باره وجود ندارد.

وی با اشاره به اختلاف بر سر مسئولیت نظارت بر معدن عنوان کرد: وزارت کار اعتقاد دارد نظام مهندسی معادن باید کار نظارت بر امنیت و ایمنی معادن را انجام دهد؛ اما نظام مهندسی می گوید چون حاکمیتی نیست نمی تواند این کار را انجام دهد و وزارت کار باید انجام دهد.

وزارت کار هم عنوان می کند مأمور برای بازرسی ارسال می کند و کار گزارش در این زمینه را انجام داده است. متأسفانه نظارت بر عملکرد معادن از منظر امنیت و ایمنی وجود ندارد و آئین نامه های مصوب وزارت کار به درستی اجرا نمی شود و باتوجه به حادثه معدن طبس، در حال بررسی علت و چرایی این حادثه هستیم تا طی ۱۰ روز آینده علت مشخص شود.