

حادثه تلخ معادن دامغان، جان هفت نفر را گرفت

حادثه‌ای دیگر در معادن دامغان باعث مرگ هفت نفر شد؛ تفاوت این حادثه معدنی با حوادث مرگبار قبلی این شهرستان این بود که جان‌باختگان مشغول به کار نبودند و برای بررسی اولیه بازفعال‌شدن معدن به آن وارد شده بودند که گرفتار شدند، حادثه‌ای که حتی جان پیمانکار و برادرزاده‌اش را هم گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معدن پیشرو؛ ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه هجدهم فروردین ۱۴۰۴ خبر گازگرفتگی در معدن «جواهر زغال» روستای مهماندویه در ۳۵ کیلومتری شمال شرقی شهر دامغان، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال احمر استان و اورژانس سمنان اعلام شد.

پس از تلاش چندساعته پیکر بی‌جان هفت کارگر به نام‌های مرتضی شکاری، احمد شکاری، مهدی گیلکی، هانی گیلکی (۳۵ ساله)، غلاحسین ابراهیمی (۲۰ ساله، اتباع خارجی)، مجتبی اکبری (۲۵ ساله، اتباع خارجی) و علی ابراهیمی (۲۵ ساله، اتباع خارجی) از معدن خارج شد.

حادثه دردناک معدن «جواهر زغال» روستای مهماندویه دامغان و جان‌باختن هفت کارگر بر اثر گازگرفتگی روایتی دیگر از اهمیت توجه به مباحث اولیه ایمنی در شغلی است که به عنوان سخت‌ترین کار دنیا شناخته می‌شود.

این حادثه تلخ بار دیگر ضرورت توجه بیش از پیش به نظارت و بازدیدهای دوره‌ای از معادن را دوچندان کرد و به همگان یادآور شد همچنان تمام جوانب و فعالیت در حوزه معادن را باید مدنظر داشت.

حادثه در تونلی که فعالیت معدنی نداشت

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان روز سه‌شنبه ضمن تسلیت به جان‌باختن هفت معدن‌کار مهماندویه دامغان، بیان کرد: معدن «جواهر زغال» روستای مهماندویه چهار تونل دارد که از تونل‌های دیگر برداشت می‌شود و حادثه در تونلی رخ داد که مدتی بدون استفاده بود و مواد معدنی از آن برداشت نمی‌شد.

فرج‌الله ایللیات افزود: کارفرما با پیمانکاری که تجربه همکاری قبلی داشت، برای ازسرگیری فعالیت معدنی در این تونل قرارداد بسته بود و به اذعان کارفرما، پیمانکار بدون اطلاع به او، برای بررسی وضعیت تونل وارد معدن شد.

هر تصمیمی منوط به اظهار نظر پزشکی قانونی است

وی اضافه کرد: ساعت دقیق حادثه معدن «جواهر زغال» روستای مهماندویه و زمان خفگی و فوت کارگران مشخص نیست و باید منتظر اعلام نظر پزشکی قانونی بود.

وی بیان کرد: کمبود اکسیژن و احتمال وجود گازهای زغالسنگ از دلایل مرگ کارگران معدن مهماندویه دامغان پیش‌بینی می‌شود، اما باید برای اعلام نظر قطعی منتظر گزارش پزشکی قانونی بود.

مرگ پیمانکار و برادرزاده‌اش

به گفته ایللیات، افرادی که وارد تونل شدند سردرد شدید گرفتند که این موضوع احتمال نشت گازهای زغالسنگ را دوچندان می‌کند.

این مسوول اظهار کرد: کارگران فعال در دیگر تونل‌های «جواهر زغال» روستای مهماندویه اذعان کردند ساعت ۱۳ کارگرانی که در تونل دیگر کار می‌کردند برای کمک وارد این تونل شدند و در ادامه پیمانکار کارفرما و برادرزاده‌اش هم با تجهیزات جزئی برای کمک به داخل تونل رفتند.

کمبود اکسیژن و نشت احتمالی گاز زغالسنگ، علت حادثه معدن دامغان

حوالی ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه ۲ نفر متوجه شدند که خبری از همکاران نیست و همان موقع با اورژانس، هلال احمر و کارفرما که مجوز بهره‌برداری به نامش است، تماس گرفتند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان گفت: معادن زغالسنگ باید همیشه فعال باشند و دستگاه تهویه و اکسیژن سنج داشته باشند. اگر برای مدت طولانی تعطیل شوند، نیازمند تهویه هوا هستند.

جان‌باختگان مشغول کار نبودند و برای بررسی معدن رفته بودند/ سقوط داخل گودال به خاطر کمبود اکسیژن

وی بیان کرد: به اذعان کارشناسان، حادثه در تونلی از معدن مهماندویه دامغان رخ داد که طی بازدیدهای دوره‌ای غیرفعال و کارفرما به دنبال از سرگیری فعالیت این تونل بود. کارگران فوت‌شده داخل معدن برای بررسی رفته بودند و مشغول کار نبودند.

وی افزود: طبق گفته‌ها برای از سرگیری فعالیت تونل غیرفعال معدن مهماندویه دامغان مقرر شده بود تا ابتدا از بخش سطحی تونل بازدید شود و وارد عمق نشوند، اما طبق بررسی‌ها، کارگران پس از ورود به داخل تونل دچار کمبود اکسیژن شدند و به داخل گودال عمیق ۲۰ متری سقوط می‌کنند.

ایلیات ادامه داد: نیروهای امدادی پس از تخلیه گاز و ورود به تونل، کارگران را پیدا نکردند و با جست و جو در عمق تونل متوجه سقوط کارگران به داخل گودال و خفگی آنان شدند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان اضافه کرد: طبق گزارش کارشناسان، زنده مانده در آن شرایط فقط بین ۲ تا ۶ دقیقه امکان‌پذیر است و پیمانکار هم به احتمال زیاد، پس از تمام شدن کپسول اکسیژن فوت کرد.

کارشناسان در حال بررسی قصور احتمالی هستند

وی با بیان اینکه معدن «جواهر زغال» روستای مهماندویه به میزان هشت کیلومتر مجوز بهره‌برداری داشت، اظهار کرد: بررسی ابعاد حادثه معدن «جواهر زغال» روستای مهماندویه دامغان در نشست با حضور و گزارش دستگاه‌های امدادی، خدماتی، انتظامی، قضایی و اجرایی در فرمانداری دامغان برگزار شد و گزارش پزشکی قانونی در تصمیم‌گیری در این زمینه نقشی مهم دارد.

وی با اشاره به اینکه معدن زغالسنگی که فعال نیست در اصطلاح باید زنده نگه‌داشته شود و کنترل اکسیژن و تهویه هوا در آن مدنظر باشد، تصریح کرد: نداشتن امکانات و تجهیزات کافی در حادثه فوت هفت نفر در معدن «جواهر زغال» روستای مهماندویه دامغان مشهود است.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان با بیان اینکه در مجموع ۱۶ نفر در چهار تونل معدن «جواهر زغال» روستای مهماندویه دامغان مشغول به فعالیت هستند، افزود: بررسی بیمه کارگران و رسیدن خانواده کارگران فوت‌شده به حق و حقوقشان در دست بررسی و پیگیری است.

طبق گزارش مسوولان معدن مهماندویه دامغان هفت نفر شامل چهار ایرانی و سه اتباع خارجی در معدن منطقه مهماندویه دامغان محبوس بودند که پیکر بی‌جان همگی پیدا شد.